



KB Køleteknik ApS

www.kb-koleteknik.dk

kaj@kb-koleteknik.dk

Aut. Kølefirma

Kaj 6161 4280

Bo 6161 4281

WTS-100 Tank control



Sluk knappen
Skifter til STAND-BY



Bruges kun til programmering
Advarsel ændringer kan medfører svigt af udstyr



Start køling
1 tryk aktiverer start forsinkelse
2 tryk annullerer programmeret startforsinkelse



Manuel omrøring
I stand-by konstant omrøring
I køling (tryk 1 sek.) 2 min omrøring
I køling (tryk 5 sek.) 10 min omrøring



Start vask
Bemærk styring skal først stå i stand-by
1 tryk vask starter

Fejl koder i display

F03 Digital input fejl

F04 Varme periode i vask for lang

F05 Brudt føler

F06 Kortsluttet føler

F12 Sikkerheds afbryder brudt

F14 Ingen vand kun ved level føler

F15 For lang køletid

F99 Fejl i styring

FFF Fejl i føler eller uden for arbejdsområde

Der henvises til instruktions bogen.



● Omrører kører



● Konstant lys kompressor kører
● Blinkende startforsinkelse

T1

● Køler til temp.1

T2

● Køler til temp. 2



● Blinkende fejl på tank



● Vask slut

1

2

3

4

5

● Vask trin 1-5